


1. Localizare

ABA	Denumire APSFR
Jiu	r. Pleșuva - av. loc. 23 August



Analiza și strategia propusă se bazează pe următoarele informații:

- Matricea și Raportul de screening
- Analiza preliminară de risc
- Banda de inundabilitate corespunzătoare debitului maxim cu probabilitatea de depășire de 1%CC

2. Identificarea problemei de inundabilitate

Practică curentă de management al riscului la inundații; lucrările îndiguire și starea acestora.	Nu există infrastructură de apărare în administrarea ABA și nu au fost identificate lucrări ale altor deținători.
Informații extrase din hărțile de hazard	Banda de inundare folosită este 1%CC, centrată pe cursul de apă, cu lățimi variind între 40 și 300 m. Râul străbate următoarele localități: Malovăt, Răscolești și Puținei. În localitatea Malovăt din cauza podului DC17, se observă lățirea limitei, fiind inundate un număr mic de case/anexe din cadrul intravilanului localității cca. 1000 m. Între localitățile Malovăt și Răscolești limita variază între 40-200 m, zona inundată este extravilană. Între localitatea Puținei, între cele 2 poduri (pod peste DC23 și pod pe dr. acces cimitir loc. Putinei peste pr. Plesuva) se observă lățirea limitei, inundând drumul comunal DC23.

3. Strategia propusă

Strategia propusă prevede:

- **M32-R025 - Mărirea capacității de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor.**
 - 1 - Pod pe dr. Acces cimitir loc. Puținei peste pr. Plesuva.
 - 2 - Pod DC23 loc. Puținei
- **M33-R029 - Lucrări de regularizare locală a albiei (incl. măsuri de stabilizare a albiei).**

Mărirea capacității albiei, loc. Puținei, pe o lungime de cca. L = 700 m.